MONTAGEANLEITUNG


Obergestell E 2000mm


Assembling instructions for overhead frame

Mode d`emploi pour cadre supérieur

Multi-Wand / Multi-board / *Tableau variable*

Workraster





bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

MONTAGEANLEITUNG

Obergestell E 2000mm

Assembling instructions for overhead frame

Mode d`emploi pour cadre supérieur

Multi-Wand / Multi-board / *Tableau variable*


Workraster

Zubehör:


Accessories:

Accessoires:


2x




3x



2x



1x



29 x M6x14



15x Ø6




15x M6




6x



3x



1x (optional / *en option*)



bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten