MONTAGEANLEITUNG


Obergestell D 1000 / 1500mm

Assembling instructions for overhead frame

Mode d`emploi pour cadre supérieur

Multi-Wand / Multi-board / *Tableau variable*

Workraster



bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

MONTAGEANLEITUNG

Obergestell D 1000 / 1500mm

Assembling instructions for overhead frame

Mode d`emploi pour cadre supérieur

Multi-Wand / Multi-board / *Tableau variable*


Workraster

Zubehör:


Accessories:

Accessoires:


2x




4x



2x



26x M6x14




10x Ø6




10x M6




8x 30x30



4x



2x (optional / *en option*)



bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten