MONTAGEANLEITUNG


Obergestell D 2000mm


Assembling instructions for overhead frame

Mode d`emploi pour cadre supérieur

Multi-Wand / Multi-board / *Tableau variable*

Workraster





bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

MONTAGEANLEITUNG

Obergestell D 2000mm

Assembling instructions for overhead frame

Mode d`emploi pour cadre supérieur

Multi-Wand / Multi-board / *Tableau variable*


Workraster

Zubehör:


Accessories:

Accessoires:


4x




6x



3x



43x M6x14




15x Ø6




15x M6




12x 30x30



6x



2x (optional / *en option*)



bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten